





Software DOES1001 HTS-2/M/ZIRKON-120



Features & Instructions Eigenschaften & Anleitungen



1. Features

1. Eigenschaften



- 5 program groups with a total of 30 program places
 - 3 service programs
 - 120°/min heating rate programmable in any program
 - Up to 9 stages programmable
 - Prepared for glaze programs (next software version)
-
- 5 Programmgruppen mit insgesamt 30 Programmplätzen
 - 3 Serviceprogramme
 - 120°/min Aufheizrate bei jedem Programm programmierbar
 - Bis zu 9 Stufen programmierbar
 - Vorbereitet für 5 Glasurbrandprogramme (nächste Software Version)

Program slots:


Programmplätze:

Characteristics & Options:


Charakteristika & Optionen:




1-15




16-17



18-19



20-24



25-30



Available with next software version.

Mit nächster Software Version verfügbar.

1. Features

1. Eigenschaften

Symbol index:

Symbolindex:



Linear heating: The programmed heating rate will be held constantly and accurately.

Lineares Aufheizen: Die programmierte Aufheizrate wird konstant und präzise gehalten.



Pre-drying: Preprocessed drying with opened door.

Vortrocknen: Vorgeschaltete Trocknung bei geöffneter Tür.



Ventilated heating: During the heating process the door remains open 5mm up to 1200°C.

Belüftetes Aufheizen: Während der Aufheizphase bleibt die Tür bis 1200°C 5mm geöffnet.



Linear cooling: The programmed cooling rate will be held constantly and accurate.

Lineares Abkühlen Die programmierte Abkühlrate wird konstant und präzise gehalten.



Door closed cooling (DCC): The door remains closed during the cooling phase.

Abkühlen bei geschlossener Tür (DCC): Während der Abkühlphase bleibt die Tür geschlossen.



Speed cooling: The door opens completely at the maximum process temperature.

Schnelles Abkühlen: Tür öffnet komplett bei maximaler Prozess-Endtemperatur.



Glaze: Additional Surface finishing (next software version).

Glasurbrand: Zusätzliche Oberflächenveredelung (nächste Software Version).



Remove sinter tray! Danger of sinter tray damage caused by unsuitable process parameters.

Sinterschale entnehmen! Zerstörungsgefahr der Sinterschale durch für die Sinterschale ungeeignete Prozessparameter.



Autostart/timer: Programming the finishing time.

Autostart/Timer: Programmierung der Fertigstellungszeit.


3. Programming Steps 1-9

3. Stufen 1-9 programmieren


S1-S9




0 0 8 / δ /min	0 7 5 0 / δ	0 0 5 / min
8 SX → 8	7 5 0 SX → 750	5 SX → 5
0 7 0 / δ /min	1 5 0 0 → 1500	0 3 0 / min
7 0 SX → 70		3 0 SX → 30
δ /min		min
1 2 0 → 120		1 2 0 → 120




S3	δ /min	δ	min	S4
S2	99	0	0	S3
S1	70	1550	16	S2
	STUFE 1-3		MO 09:49	S1



S3	δ /min	δ	min	S4
S2	99	0	0	S3
S1	50	150	0	S2
	STUFE 1-3		MO 09:49	S1




S3	δ /min	δ	min	S4
S2	99	0	0	S3
S1	50	150	0	S2
	STUFE 1-3		MO 09:49	S1




S4	δ /min	δ	min	S4
S3	99	0	0	S3
S2	50	650	10	S2
	STUFE 2-4		MO 09:49	S1

01 



02 




Software DOES 1001:

- 120°C/min
- Program groupings
- Up to 9 stages


Software DOES 1001:

- 120°C/min
- Programmgruppierung
- bis zu 9 Stufen

03  P__



04  P11




2x 

3. Programming Steps 1-9

3. Stufen 1-9 programmieren


05 P11



S2

P11 ✓

06 S1-S5



- Start the programming allways with stage 1.




Die Programmierung immer mit Programm-Stufe 1 beginnen.

- The last process stage is the one with the last programmed settings (in this example step 4).

Die letzte Prozessstufe ist die, bei der die letzten Werte eingegeben wurden (In diesem Beispiel Stufe 4).



07 S1-S3



- Ready to set stage 1.

Bereit, Stufe 1 zu programmieren.

08 S1-S3




3. Programming Steps 1-9

3. Stufen 1-9 programmieren

09  S2-S4

S4
S3
S2


Δ/min	Δ	min	
12	300	0	BEREIT11
10	900	0	24°C
3	1530	120	DI 15:43
STUFE 2-4		DI 19:02	




10  S3-S5

S5
S4
S3


Δ/min	Δ	min	
99	0	0	BEREIT11
12	300	0	24°C
10	900	0	DI 15:43
STUFE 3-5		DI 19:02	




11  S7-S9

S9
S8
S7

Δ/min	Δ	min	
20	750	0	BEREIT11
99	1550	30	24°C
120	900	0	DI 15:43
STUFE 7-9		DI 20:19	




12  S7-S9


Δ/min	Δ	min	
20	750	0	BEREIT11
99	1550	30	24°C
120	900	0	DI 15:43
STUFE 7-9		DI 20:19	





4. Choose options

4. Optionen auswählen

13 Choice option „DCC“ Auswahl Option „DCC“




14 Autostart/Timer Autostart/Timer




Set autostart/timer programming finishing time.
Autostart/Timer Programmierung der Fertigst.-Zeit.

15 Autostart/Timer Autostart/Timer



Choose day:
1=Mo., 2= Tue. ...
Wochentag wählen:
1=Mo., 2=Di. ...

16 Autostart/Timer Autostart/Timer




Choose day: 5=Friday (example).
Wochentag wählen:
5=Freitag (Beispiel)

4. Choose options and start process

4. Optionen auswählen und Prozess starten

17 Autostart/Timer Autostart/Timer




S1



Set finishing time.
Uhrzeit für die Fertigstellungszeit eingeben.


18 Autostart/Timer Autostart/Timer



Start time: Friday, 01:17 h
Finishing time: Friday, 04:00 h

Startzeit: Freitag, 01:17 Uhr
Fertigstellungszeit: Freitag, 04:00 Uhr

19 Start process Prozess starten




Start Stop

4. LED signals during the process


4. LED Signale während des Prozesses

20 Light signals LED-Signale





Heat up phase:

Aufheizphase:



Holding phase:

Haltephase:



Successful process finish:

Erfolgreiches Prozessende:

